

Переходные функции типовых элементарных звеньев Задание

Построить переходные функции П-, А-, ИИ-, РИ-, ИД- и РД-звеньев по характерным точкам. Варианты параметров приведены в таблице. Скомпоновать графики следующим образом:

1. П- и А-звено;
2. ИИ- и РИ-звено;
3. ИД- и РД-звено;
4. Графики всех звеньев в одной координатной плоскости.

Вариант	k	T	Вариант	k	T
1	30	0,1	21	0,1	2
2	35	0,2	22	0,2	1,8
3	40	0,3	23	0,3	1,6
4	45	0,4	24	0,4	1,4
5	50	0,5	25	0,5	1,2
6	55	0,6	26	0,6	1
7	60	0,7	27	0,7	0,8
8	65	0,8	28	0,8	0,6
9	70	0,9	29	0,9	0,4
10	75	1	30	1	0,2
11	80	0,1	31	1,1	2
12	85	0,2	32	1,2	1,8
13	90	0,3	33	1,3	1,6
14	95	0,4	34	1,4	1,4
15	100	0,5	35	1,5	1,2
16	105	0,6	36	1,6	1
17	110	0,7	37	1,7	0,8
18	115	0,8	38	1,8	0,6
19	120	0,9	39	1,9	0,4
20	125	1,5	40	2	0,2